INFORME SOBRE ASPECTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LOS NUEVOS TRAMOS DE RED CICLISTA DE SANTANDER (JARDINES DE PEREDA-NUEVA MONTAÑA/ESTACIÓN FEVE)

SITUACIÓN: Calle Antonio López (Frente a la Estación Marítima)

TIPO DE DEFICIENCIA: Abrupto escalón pegado al carril que se repite a lo largo de unos 100 metros. Puede provocar una caída peligrosa en el caso de introducir una rueda.

FOTOGRAFÍA:

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Continuar la zona ajardinada sobre la base del árbol.

INFORME SOBRE ASPECTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LOS NUEVOS TRAMOS DE RED CICLISTA DE SANTANDER (JARDINES DE PEREDA-NUEVA MONTAÑA/ESTACIÓN FEVE)

SITUACIÓN: Calle Antonio López (Frente al edificio de Tabacalera)

TIPO DE DEFICIENCIA: Curva cerrada de escasa visibilidad coincidente con carril estrecho

FOTOGRAFÍA:

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Señalización de curva con visibilidad deficiente.
Colocación de espejo para mostrar el ángulo de la curva oculto.
Eliminación de la columna de hormigón.

INFORME SOBRE ASPECTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LOS NUEVOS TRAMOS DE RED CICLISTA DE SANTANDER (JARDINES DE PEREDA-NUEVA MONTAÑA/ESTACIÓN FEVE)

SITUACIÓN: Calle Antonio López

TIPO DE DEFICIENCIA: Carril estrecho (166cm) coincidente con escalón lateral acusado (12cm)

FOTOGRAFÍA:

SOLUCIÓN PROPUESTA: Proponemos adaptar la calzada para la circulación de los ciclistas en el sentido de la marcha, mediante calmado de tráfico y señalización vertical y horizontal que advierta de la presencia de ciclistas en la calzada.

INFORME SOBRE ASPECTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LOS NUEVOS TRAMOS DE RED CICLISTA DE SANTANDER (JARDINES DE PEREDA-NUEVA MONTAÑA/ESTACIÓN FEVE)

SITUACIÓN: Antonio López (zona de la Bibilioteca Municipal)
TIPO DE DEFICIENCIA: Paso ciclista de escasa visibilidad (y en ocasiones invadido por vehículos)
FOTOGRAFÍA:



SOLUCIÓN PROPUESTA:

Eliminación de las 2 plazas de aparcamiento para coches que se encuentran antes del paso de cebra, en el sentido Centro – La Marga. Posible sustitución por aparcamiento para motocicletas. De esta manera se mejora la visibilidad, y se eliminan las ocupaciones del carril por la parte delantera de los coches.

SITUACIÓN: Antonio López (zona de la Bibilioteca Municipal)

TIPO DE DEFICIENCIA: Zona infantil de juegos sin separación física del carril

FOTOGRAFÍA:



SOLUCIÓN PROPUESTA:

Colocación de barrera que separe físicamente el parque infantil y los bancos del tránsito ciclista por el carril bici.

SITUACIÓN: Calles Ruiz de Alda-Carlos Haya (zona de la Biblioteca Municipal)

TIPO DE DEFICIENCIA: Doble paso ciclista de escasa visibilidad por plazas de aparcamiento

FOTOGRAFÍA:

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Supresión de las plazas de aparcamiento necesarias para mejorar la visibilidad en el paso de peatones y ciclista

INFORME SOBRE ASPECTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LOS NUEVOS TRAMOS DE RED CICLISTA DE SANTANDER (JARDINES DE PEREDA-NUEVA MONTAÑA/ESTACIÓN FEVE)

SITUACIÓN: Calle González Riancho confluencia con Héroes de la Armada

TIPO DE DEFICIENCIA: Falta de visibilidad en paso ciclista, así como ausencia de señalización vertical de dicho paso

FOTOGRAFÍA:




SOLUCIÓN PROPUESTA:

Reducir la altura de los setos a no más de 50cm en los 15 metros anteriores al cruce.
Señalizar el cruce.

SITUACIÓN: Parque de La Marga (túnel)

TIPO DE DEFICIENCIA: Curva en ángulo de 90° de escasa visibilidad en zona compartida con los peatones

FOTOGRAFÍA:



SOLUCIÓN PROPUESTA:

Trasladar la acera bici al lado opuesto del paso túnel, de forma que el ciclista haga el giro de la curva por el lado de fuera y el peatón por el lado de dentro.

SITUACIÓN: Avenida de Parayas (zona de los concesionarios)

TIPO DE DEFICIENCIA: Deficiencias múltiples (ver fotos). Falta de continuidad de la vía ciclista.

FOTOGRAFÍA:





SOLUCIÓN PROPUESTA:

Construir la vía ciclista sobre la calzada, en el espacio público ocupado por los aparcamientos para coches.
Eliminación de los elementos verticales que impiden al paso a cualquier silla de ruedas, carrito de bebes, etc.

SITUACIÓN: Calle Abilio García Barón

TIPO DE DEFICIENCIA: Paso ciclista con escasa visibilidad por plaza de aparcamiento

FOTOGRAFÍA:

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Supresión de la plaza de aparcamiento anterior la paso de peatones y ciclista.

INFORME SOBRE ASPECTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LOS NUEVOS TRAMOS DE RED CICLISTA DE SANTANDER (JARDINES DE PEREDA-NUEVA MONTAÑA/ESTACIÓN FEVE)

SITUACIÓN: Avenida de Nueva Montaña-Calle de la Peseta (junto a la estación de servicio)
TIPO DE DEFICIENCIA: Doble paso de vía en rotonda de alta densidad de tráfico
DESCRIPCIÓN:
FOTOGRAFÍA:
SOLUCIÓN PROPUESTA: Elevar el paso de peatones y ciclista. Colocación de LEDs que iluminen el paso. Señalizar de forma intensa la preferencia de peatones y ciclistas.

SITUACIÓN: Avenida de Nueva Montaña-Calle de la Peseta (junto a la estación de servicio)

TIPO DE DEFICIENCIA: Zona compartida sin resolver

FOTOGRAFÍA:

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Opción 1: Integrar la circulación ciclista en la rotonda, mediante la adecuada implantación de un carril bici.
Opción 2: Disminuir el radio de la rotonda en la cuarta parte de la misma que se observa en la imagen y continuar la acera bici.

SITUACIÓN: Avenida de Nueva Montaña (cruce con el vial que se dirige a la estación de FEVE)

TIPO DE DEFICIENCIA: Paso ciclista de escasa visibilidad

FOTOGRAFÍA:

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Adecuación del cruce mediante la instalación de elementos que mejoren la visibilidad, o bien la supresión de los elementos la que imposibilitan.